



Administration Communale de Haute-Sorne
Service des eaux
Rue de la Fenatte 14
CH-2854 Bassecourt

Rapport d'analyse d'échantillon : 232234-1

Emission du rapport : 25 septembre 2023

N° de client	00098
N° de dossier	2300755
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	G. Jeannerat, S. Rufer
Plan et méthode d'échantillonnage	Référence client
Date d'échantillonnage	20.09.2023
Date de réception	20.09.2023
Conditions météo et température ambiante	Beau, sec
Point de prélèvement (identification, description, état)	232234 : Undervelier, captage Les Corbets 232235 : Undervelier, sous l'école 232236 : Undervelier, terrain de foot 232237 : Undervelier, Source de la Metteneux
Remarque :	Redite de l'échantillon 232185 du 18.09.2023

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (**) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA



Stéphane Rufer
Directeur



Catherine Corbat-Falbriard
Responsable Microbiologie





Analyses effectuées, n° échantillon 232234 à 232237

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	232234	232235	232236	232237
				Undervelier, captage Les Corbets	Undervelier, sous l'école	Undervelier, terrain de foot	Undervelier, Source de la Metteneux
Heure de prélèvement				18h30	18h15	18h38	18h51
Nombre de flacons				1	1	1	1
Température			°C	12	12	14.2	13.6
Traitement				n/a	n/a	n/a	n/a
Microbiologie							
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	20.09.2023	UFC/100 ml	0	0	0	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	20.09.2023	UFC/100 ml	0	0	0	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	20.09.2023	UFC/ml	56	2	33	0

