



## **Administration Communale**

Service des eaux Rue de la Fenatte 14 CH-2854 Bassecourt

## Rapport d'analyse d'échantillon : 201193-1

Emission du rapport 16 juillet 2020

N° de client00098N° de dossier19000563Nature de l'échantillonEau

Nom du préleveur Grégory Jeannerat
Plan et méthode d'échantillonage Référence client
Date d'échantillonnage 13.07.2020
Date de réception 13.07.2020

Conditions météo et température ambiante beau

Point de prélèvement 201193 : Bassecourt bout de réseau (identification, description, état) 201194 : Glovelier bout de réseau 201195: Courfaivre bout de réseau

201196 : Undervelier bout de réseau 201197 : Sceut bout de réseau eau du SEF

## Remarque:

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

## Commentaire:

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (\*) Analyses non accréditées (\*\*) Analyses accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :


RuferLab SA

Stéphane Rufer Directeur Catherine Corbat-Falbriard Responsable Microbiologie



Route de Mormont 81 CH-2922 Courchavon **Tél:** 032 466 30 40 **Fax:** 032 466 30 41

Mail: contact@ruferlab.ch
Web: www.ruferlab.ch





Analyses effectuées, n° échantillon 201193 à 201197

Paramètres prélèvement	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	201193	201194	201195	201196	201197
				Bassecourt	Glovelier	Courfaivre	Undervelier	Sceut
Heure de prélèvement				08h45	10h30	08h20	08h00	10h10
Nombre de flacons				2	2	2	2	2
Température			°C	18	18	18	15	16
Traitement				UV	UV	UV	UV	n/a
Microbiologie								
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	13.07.2020	UFC/100 ml	0	0	0	0	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	13.07.2020	UFC/100 ml	0	0	0	0	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	13.07.2020	UFC/ml	0	0	1	3	0
Chimie								
Conductivité (20°C)	7.2-MOD-004-12-00	13.07.2020	μS/cm	423	367	449	391	430
Turbidité	7.2-MOD-004-20-01	13.07.2020	FNU	0.030	0.245	0.010	0.082	0.032

CH-2922 Courchavon

 Tél: 032 466 30 40
 Mail: contact@ruferlab.ch

 Fax: 032 466 30 41
 Web: www.ruferlab.ch